



Imm'PACT

NOUVEAU MODULE AMIANTE

MODE D'EMPLOI



Sommaire :

Chapitre I :

Prise en compte des nouvelles missions amiante dans le module administratif.....	3
--	---

Chapitre II :

Réalisation du diagnostic (repérage et édition du rapport)	5
--	---

1) Ecran « Informations générales » :	5
---	---

2) Ecran « Inspection des composants » :	6
--	---

2.1) Ecran racine.....	6
------------------------	---

2.2) La Zone Homogène.....	7
----------------------------	---

2.3) Repérage des MPCA de la liste A.....	9
---	---

2.4) Repérage des MPCA de la liste B.....	10
---	----

3) Edition du rapport.....	15
----------------------------	----

3.1 Finalisation du repérage	15
------------------------------------	----

3.2 Rapports de repérage.....	16
-------------------------------	----

CHAPITRE I : PRISE EN COMPTE DES NOUVELLES MISSIONS AMIANTE DANS LE MODULE ADMINISTRATIF

La détermination du type de repérage dépend du type de mission choisie :

MISSION	Référence réglementaire	PROGRAMME DE REPERAGE
"VENTE" Etat mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti.	Articles L1334-13 et R1334-19-7 du Code de la santé publique	Listes A + B
"DTA" Dossier technique amiante.	Article R1334-29-5 du Code de la santé publique	Listes A + B
"DA - Parties privatives" Dossier amiante - parties privatives	Article R1334-16 et 1334-29-4 du Code de la santé publique	Liste A
"Repérage complémentaire" Repérage complémentaire des matériaux de la liste B	Article 4 du décret 2011-629 du 3 juin 2011	Point 4 "Eléments extérieurs" de la liste B de l'annexe 13-9
"Etat de conservation" Vérification de l'état de conservation des MPCA des liste A et B.	Articles R1334-20 et 27 du Code de la Santé publique. Arrêtés du 12/12/2012	Matériaux contenant de l'amiante des listes A et B, préalablement repérés, et dont le score ou l'état de conservation justifie une vérification.
"Repérage liste B" Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B, en complément du repérage liste A déjà réalisé.	Articles R1334-16 et 21 du Code de la santé publique	Liste B

Les missions **Vente, DTA et DA – parties privatives** sont traitées par Imm'PACT selon les dispositions des arrêtés relatifs aux repérages des MPCA des listes A et B du 12/12/2012, ainsi qu'à l'arrêté du 21/12/2012 relatif au DTA.

Les missions **Avant démolition ou Avant travaux** seront revues dans une version ultérieure d'Imm'PACT à la parution de l'arrêté attendu sur le repérage des MPCA de la liste C. *A ce jour, pour pouvoir réaliser une mission avant travaux ou avant démolition avec Imm'PACT, il faut choisir « version avant 2013 » avant le choix de la mission amiante désirée.*

La mission « **Repérage complémentaire** » est traitée par Imm'PACT comme une nouvelle mission ne portant que sur les MPCA du point 4 « Eléments extérieurs » de la liste B et conforme à l'arrêté du 12/12/2012 « liste B ».

La mission « **Etat de conservation** » consiste en l'évaluation périodique réglementaire (tous les 3 ans) des MPCA de la liste A classés préalablement en score 1, et des MPCA de la liste B dont on a recommandé dans le repérage antérieur un examen périodique de l'état de conservation. *Cette mission n'est pas encore fonctionnelle sur Imm'PACT, mais le sera prochainement.*

Le « **Repérage liste B** » est le complément nécessaire pour la vente de parties privatives ayant déjà fait l'objet d'un DA-PP (repérage liste A seule). Ce repérage des MPCA de la liste B est réalisé conformément à l'arrêté du 12/12/2012 « liste B ».



CHAPITRE II : REALISATION DU DIAGNOSTIC (REPERAGE ET EDITION DU RAPPORT)

1) Ecran « Informations générales » :

Diagnostic Amiante - Dossier 26 - Bien n° 1 - Maison individuelle

Diagnostic Amiante
Informations générales

Accueil
[Informations générales](#)

Description du bien

- Maison
 - RDC
 - Entrée
 - Cuisine
 - Séjour
 - Chambre
 - Salle de bain
 - W.C.
 - Étage
 - Combles
 - Annexes
 - Garage

Données générales :
Type de dossier : Vente

Laboratoire d'analyse :

Ref. labo		
ITGA Rennes		
ITGA Meudon		
ITGA Aix En Provence		

Référence : ITGA Rennes
N° accréditation : 1-0913
Adresse : 3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 Rennes Cedex

Prélèvements en attente de résultat : *Aucun prélèvement(s) en attente*

Pas de compte mad'RA?
Connectez vous sur notre site pour récupérer la demande d'ouverture de compte.
mad'RA vous permet de gérer vos rapports d'analyse en temps réel.
<https://madra.itga.fr>

Légende du diagnostic :

Etat d'avancement

- ☐ Initialisé
- ☐ En cours de traitement
- ☒ Traitement terminé

Résultats

- En attente de résultat
- Rien à signaler
- Pas de présence d'amiante
- Présence d'amiante

1

2

3

Accéder au diagnostic


acia

A noter :

- 1) L'arborescence du bien, préalablement créée dans l'outil de création, est conservée.
- 2) La légende de l'arborescence est conservée.
- 3) Les informations sur le laboratoire d'analyse amiante sont développées (elles doivent désormais figurer dans le rapport de repérage de manière plus précise).

2) Ecran « inspection des composants » : repérage structuré selon les listes A et B de l'annexe 13-9

2.1 Ecran racine



Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	on Prél.	Etat conserv.	Rés.
☐ RAS	Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)					Ajouter
☐ RAS	Parois verticales intérieures (Liste B)					Ajouter
☐ RAS	Planchers et plafonds (Liste B)					Ajouter
☐ RAS	Conduits, canalisations et équipements intérieurs (Liste B)					Ajouter
☐ RAS	Elements extérieurs (Liste B)					Ajouter
☐ RAS	Hors liste A et B de l'annexe 13-9					Ajouter

La capture d'écran ci-dessus présente la fenêtre avant le début du repérage : aucun MPCA n'est encore repéré.

A noter :

- 1) Les flocages, calorifugeages et faux plafonds sont désormais clairement identifiés comme faisant partie de la liste A de l'annexe 13-9.
- 2) La liste B de l'annexe 13-9 est divisée en 4 catégories, correspondant à celles de la liste.
- 3) Les éléments extérieurs, ajoutés par le décret 2011-629 à l'annexe 13-9 sont donc traités dans un point à part.
- 4) Tous les autres MPCA identifiés doivent être repérés dans la dernière catégorie : « hors liste A et B de l'annexe 13-9 »

2-2 La Zone Homogène :

Les arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs au repérage des MPCA des listes A et B donnent une définition claire de la zone homogène :

« Zone homogène » = la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :

- le type ou les types de matériaux et produits présents ;
- la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ;
- l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
- l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ;
- l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
- l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ;

Imm'PACT intègre désormais la gestion des zones homogènes dans le repérage des MPCA, permettant ainsi d'optimiser les conclusions dans le rapport de repérage. On peut donc saisir pour chaque MPCA la zone homogène à laquelle il est lié, le cas échéant.

Si le MPCA est présent une seule fois, il n'y a pas besoin de saisir de zone homogène.

Si le même MPCA est présent à plusieurs endroits et qu'il vérifie à chaque fois la définition donnée plus haut, il est possible de les regrouper en une seule zone homogène, grâce à l'outil « dupliquer ».

Chaque fenêtre « ajout d'un élément » possède un champ « zone homogène » :

Le nom de la zone est laissé au libre choix de l'utilisateur. Ici, ce sera « ZH1 ».

Une fois la zone homogène saisie, ainsi que toutes les caractéristiques du MPCA, une ligne remplie apparaît dans l'écran racine « inspection des composants » de la pièce :

Pièce	Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.		
Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)										Ajouter
Garage	ZH1	Plafond	Flocages				Score : 3			

Le bouton « dupliquer » permettra de reproduire le MPCA dans une autre pièce, sous réserve que les critères de définition de la zone homogène soient respectés :

Pièce	Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.		
Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)										Ajouter
Garage	ZH1	Plafond	Flocages				Score : 3			
Garage	ZH1	Plafond	Flocages				Score : 3			

Pour assigner le MPCA « flocage » correspondant à la zone homogène « ZH1 » dans une autre pièce que le Garage, il faut ensuite cliquer sur le champ « pièce » de la deuxième ligne (celle qui a été dupliquée) et saisir la pièce concernée par ce MPCA et correspondant aux critères de définition de la ZH1 :

Localisation de la partie de composant

Localisation origine : **Garage**

☐ Maison/RDC/Entrée
 ☐ Maison/Annexes/Garage

☐ Maison/RDC/Cuisine

☐ Maison/RDC/Séjour

☐ Maison/RDC/Chambre

☐ Maison/RDC/Salle de bain

☐ Maison/RDC/W.C.

☒ Maison/Étage/Combles

La nouvelle pièce où le MPCA « flocage » correspondant aux critères de la « ZH1 » a été repéré est alors modifiée dans l'écran racine « inspection des composants » *de la maison* :

Pièce	Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.		
Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)										Ajouter
Garage	ZH1	Plafond	Flocages				Score : 3			
Combles	ZH1	Plafond	Flocages				Score : 3			

2-3 Repérage des MPCA de la liste A :

Pour chaque pièce, les MPCA de la liste A sont à saisir à l'écran « inspection des composants », dans la ligne suivante, en cliquant sur « ajouter » :

Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.
☐ RAS	Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)						

La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Ajout d'un élément

Zone homogène **1**

Nom :

Composant **2**

☐ Charpentes ☐ Cloison ☐ Coffre horizontal ☐ Coffre vertical
☐ Conduit d'air ☐ Conduit d'autres fluides ☐ Conduit d'eau
☐ Gaine horizontale ☐ Gaine verticale ☐ Mur ☐ Plafond ☐ Poteau
☐ Poutre ☐ Tuyauterie

Partie de composant **3**

☐ Flocages ☐ Calorifugeages ☐ Faux plafond

OK

Il faut alors saisir dans l'ordre :

- 1) La zone homogène, le cas échéant, comme vu plus haut.
- 2) Le composant sur lequel est situé le MPCA
- 3) La partie de composant, qui est en définitive le MPCA lui-même.

Le résultat figure dans l'écran « Inspection des composants » de la pièce, sous la ligne des MPCA de la liste A :

Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.		
 RAS	Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)								
ZH2	Plafond	Faux plafond							
				1	2	3	4		

Il convient alors de renseigner :

- 1) Le sondage
- 2) Le prélèvement
- 3) L'état de conservation (selon les grilles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux-plafonds de l'arrêté du 12/12/2012 relatif à la liste A)
- 4) Le résultat en fonction des points précédents.

Pour les MPCA de la liste A, il n'y a pas d'autre changement par rapport aux versions précédentes du logiciel.

2-4 Repérage des MPCA de la liste B :

Pour chaque pièce, les MPCA de la liste B sont à saisir à l'écran « inspection des composants », dans la ligne correspondante, en cliquant sur « ajouter » :

Inspection des composants									
Cuisine				Aucun plan de sondage/prélèvement 					
				Aucun plan de MPCA 					
Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.		
☐ RAS	Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)								
☐ RAS	Parois verticales intérieures (Liste B)								
☐ RAS	Planchers et plafonds (Liste B)								
☐ RAS	Conduits, canalisations et équipements intérieurs (Liste B)								
☐ RAS	Elements extérieurs (Liste B)								
☐ RAS	Hors liste A et B de l'annexe 13-9								

Chaque ligne correspond à un « chapitre » de la liste B.

Si on prend l'exemple de panneaux de cloison en fibre-ciment dans la cuisine, voici les étapes à respecter et les nouveautés issues de l'arrêté du 12/12/2012 relatif au repérage des MPCA de la liste B qui ont été intégrées à Imm'PACT :

Tout d'abord : saisie du MPCA dans la ligne « Parois verticales intérieures (liste B) » en cliquant sur « ajouter ». La fenêtre suivante s'ouvre :

Ajout d'un élément

Zone homogène

Nom : **1**

Composant

☐ Murs ☒ Cloisons (en durs) ☐ Poteaux (périphériques) **2**

☐ Poteaux (intérieurs) ☐ Cloisons (légères) ☐ Cloisons (préfabriquées)

☐ Gaines verticales ☐ Coffres verticales

Partie de composant

☐ Enduits projetés ☒ Revêtements durs (plaques menuiserie) **3**

☐ Revêtements durs (amiante-ciment) ☐ Entourages de poteaux (carton)

☐ Entourages de poteaux (amiante-ciment)

☐ Entourages de poteaux (matériau sandwich)

☐ Entourages de poteaux (carton+plâtre) ☐ Coffrage perdu

OK

Il faut alors saisir dans l'ordre :

- 1) La zone homogène, le cas échéant, comme vu plus haut.
- 2) Le composant sur lequel est situé le MPCA
- 3) La partie de composant, qui est en définitive le MPCA lui-même.

Le résultat figure dans l'écran « Inspection des composants » de la pièce, sous la ligne « Parois verticales intérieures (liste B) » :


Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.	
☐ RAS	Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)						Ajouter	⌵
☒ RAS	Parois verticales intérieures (Liste B)						Ajouter	⌵
ZH3	Cloisons (en durs)	Revêtements d...						

1 2 3 4

Il convient alors de renseigner :

- 1) Le sondage (pas de changement).
- 2) Le prélèvement, le cas échéant (pas de changement).
- **3) L'évaluation de l'état de conservation du MPCA et du risque de dégradation lié à son environnement (selon la grille en annexe I de l'arrêté du 12/12/2012 relatif à la liste B)**
- 4) Le résultat en fonction des points précédents.

Le point 3 a subi un gros changement suite à la parution de l'arrêté du 12/12/2012 relatif à la liste B. La notion binaire de MPCA « En bon état » ou « dégradé » a été remplacée par une grille d'évaluation, présentée en annexe 1 de l'arrêté :



Légende des types de recommandation définies à l'article 5 de l'arrêté du 12/12/2012 :

EP = Evaluation Périodique

AC1 = Action Corrective de premier niveau


AC2 = Action Corrective de second niveau

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ;
- la sollicitation des matériaux et produits liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, un défaut d'entretiens équipements, etc.

Cette grille est intégrée à Imm'PACT lorsque l'on clique sur le champ « Etat de conservation » :



La fenêtre suivante s'ouvre, reprenant l'arborescence de la grille de l'arrêté donnée plus haut :

Assistant Etat de conservation - autre

1. Protection physique

☐ Etanche
☒ Non étanche
☐ Absente

2. Etat de dégradation

☒ Matériau non dégradé
☐ Matériau dégradé

3. Etendue de la dégradation

☐ Ponctuelle
☐ Généralisée

4. Risque lié à l'environnement

☒ Faible ou à terme
☐ Rapide
☐ Faible extension de la dégradation
☐ Extension à terme de la dégradation
☐ Extension rapide de la dégradation

Type de recommandation : **EP**

OK

En fonction des quatre critères choisis, le type de recommandation est automatiquement donné.

En appuyant sur « ok », la fenêtre suivante s'ouvre, correspondant à la recommandation « EP » :

Saisie de l'état de conservation et des obligations

Etat de conservation

Type de recommandation : Evaluation périodique

Obligations

Mémo : a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation;
 b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Recommandations :

Réinitialiser

OK

Le champ « recommandations » laissé libre est à remplir par l'utilisateur. Les recommandations formulées dans ce champ sont automatiquement enregistrées et proposées à nouveau lors des repérages suivants en cliquant sur la touche .

Afin de préciser le contenu des recommandations pour chaque type de résultat d'évaluation (EP, AC1, AC2), il convient de se référer à l'article 5 de l'arrêté du 12/12/2012 relatif à la « liste B » :

EP :

1. Soit une « **évaluation périodique** », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

AC1 :

2. Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la **nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés**. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 :

3. Soit une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

3) Edition du rapport :

3.1 Finalisation du repérage :

Une fois l'ensemble des MPCA repérés et classés dans les rubriques correspondantes, l'écran « Inspection des composants » pour la maison vous permet de récapituler votre diagnostic :

Diagnostic Amiante - Dossier D D - Bien n° 1 - Maison individuelle champ bat. esc. etc. - Vente

Inspection des composants

Aucun plan de sondage/prélèvement
Aucun plan de MPCA

Pièce	Zone homogène	Composant	Partie de composant	Description	Son.	Prél.	Etat conserv.	Rés.
Flocages, calorifugeages et faux plafonds (Liste A)								
Garage		Conduit d'eau	Calorifugea...					
Garage		Charpentes	Flocages				Score ...	
Garage		Plafond	Faux plafond					
Garage		Plafond	Faux plafond				Score ...	
Garage		Conduit d'au...	Calorifugea...				Score ...	
Garage		Cloison	Flocages				Score ...	
Parois verticales intérieures (Liste B)								
Séjour		Murs	Revêtement...					
Planchers et plafonds (Liste B)								
Entrée	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Noires			AC1	
Entrée	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Jaunes			AC1	
Cuisine	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Noires			AC1	
Cuisine	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Jaunes			AC1	
Séjour	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Noires			EP	
Séjour	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Jaunes			EP	
Chambre	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Noires			EP	
Chambre	ZH3	Planchers	Dalles de sol	Jaunes			EP	

A ce moment, il convient de :

- 1) S'assurer dans l'arborescence de gauche que **chaque pièce a bien fait l'objet d'un repérage**.
- 2) Vérifier les **zones homogènes**, le cas échéant.
- 3) Vérifier les **Etats de conservation** (Score 1, 2 ou 3 pour la liste A ; EP, AC1, AC2 pour la liste B)
- 4) **Une fois que tout est conforme**, passer à l'écran suivant pour la génération du rapport Word.

Edition du rapport :

Diagnostic Amiante - Dossier D D - Bien n° 1 - Maison individuelle champ bat. esc. etc. - Vente

Diagnostic Amiante
Synthèse

Synthèse Options d'édition

Liste des matériaux contenant de l'amiante

Comp. / Partie de composant	Local	Résultat	Etat de conservation	Préconisations
Planchers/Dalles de sol	Maison/RDC/Chambre	Prélèvement n°MR1	EP	
Planchers/Dalles de sol	Maison/RDC/Salle de bain	Prélèvement n°MR2	AC2	
Planchers/Dalles de sol	Maison/RDC/Salle de bain	Prélèvement n°MR1	AC2	
Conduits de fluides (air)/Conduits	Maison/Étage/Combles	Oui, sur décision de l'opérateur	EP	
Toitures/Ardoise	Maison/Étage/Combles	Oui, sur décision de l'opérateur	EP	
Charpentes/Flocages	Maison/Annexe/Garage	Prélèvement n°MR3	Score : 3	
Plafond/Faux plafond	Maison/Annexe/Garage	Prélèvement n°2	Score : 3	
Conduit d'autres fluides/Calorifugeages	Maison/Annexe/Garage	Prélèvement n°1	Score : 2	
Conduits de fluides (air)/Conduits		Oui, sur décision de l'opérateur		

Remarques particulières

acia

- 1) L'ensemble des résultats du repérage sont rappelés.
- 2) le rapport peut être édité.

3.2 Rapports de repérage :

La présentation des rapports n'a pas été révolutionnée mais tient compte des dernières évolutions réglementaires.

Ainsi, il y a désormais un développement plus conséquent de l'évaluation de l'état de conservation des MPCA de la liste B, traduit au point 2.6 du rapport, et reprenant l'explication de chaque recommandation (EP, AC1 ou 2).

De même, si des pièces non visitées sont présentes ou des MPSCA n'ont pu être sondés ou prélevés, des phrases de réserves automatiques s'éditent dans les conclusions, dans le champ « remarques particulières » et dans la description du bien.